

Document Instruktion	Published 2022-06-30	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Skydds- och säkerhetsföreskrifter för arbete inom Gävle Bruk



VÄLKOMMEN TILL GÄVLE BRUK!	3
Skydd och säkerhet	3
Krav på SSG Entré - Accesskort	3
Oönskade händelser	4
Larmnummer	4
Personlig skyddsutrustning.....	4
Riskobservationer, tillbud och olycksfall	4
Alkohol – och drogtester.....	5
Utsläpp	5
Stöld	5
Larm	5
Utrymningslarm	5
Gaslarm	5
VMA larm.....	6
Ordning på arbetsplatsen	6
Städning	6
Materialupplag	6
Arbete i Hygienzon	6
Skyddsanordningar	6
Bryt & Lås – Arbetstillstånd	7
Ställningar.....	7
Brandfara och brandredskap	8
Rökförbud	8
Gasflaskor och gasoldrivna truckar	8
EX- klassat område	8
Brandfarlig vara	8
Brandredskap	8
Heta arbeten.....	8
Myndighetskrav	9
Arbetskadeförsäkringar.....	9
Besiktningsskyldig utrustning och körtillstånd	9
Tillfälliga el-anläggningar	9
Kemikalier	9
Trafik	10
På Industriområdet gäller trafikförordningens bestämmelser.	10
Hastighet	10
Bilparkering och bilpass.....	10
Under-/sidoentreprenör	10
Hamnskyddsområde	10
Riskbedömning	10



Välkommen till Gävle Bruk!

Gävle Bruk har ansvaret för samordningen om inget annat är avtalat och ska i och med detta se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det fasta driftstället. I denna samordning ingår att utfärda allmänna skyddsregler för arbetsstället.

Skydd och säkerhet

Entreprenören ska:

- Utse en särskild kontaktperson för kommunikation och samordning på svenska och engelska
- Följa givna arbetsrättsliga författningar och respektive anläggnings föreskrifter och i sin tur förmedla dessa vidare till eventuella underentreprenörer
- Iaktta det egna arbetsgivaransvaret i arbetsmiljölagen för sin egen personal, med hänsyn till arbetets beskaffenhet och de förhållanden under vilka arbetet bedrivs, iaktta allt som skäligen kan behövas för att förebygga att personalen utsätts för olycksfall eller ohälsa
- Tillse att personalen använder personlig skyddsutrustning minst enligt beställarens krav. Dessutom är entreprenören skyldig att se till att de skyddsanordningar som Gävle Bruk tillhandahåller används av personalen
- I enlighet med samordningsreglerna i arbetsmiljölagen, samråda och gemensamt verka med Gävle Bruk samt andra arbetsgivare och aktörer. Vid större stopp och projekt ges riktlinjer för samordningen vid samordningsmöten med entreprenören

Gävle Bruks kontaktperson ska se till att entreprenören får god kännedom om de förhållanden under vilka arbeten bedrivs och informera om de risker som finns på arbetsplatsen samt de risker som är förenade med användningen av verktyg och utrustning som Gävle Bruk tillhandahåller.

Krav på SSG Entré - Accesskort

Gävle Bruk ställer krav på både SSG Entré och lokal SSG kurs för att få utföra arbete på Gävle Bruk. Entreprenören är skyldig att före påbörjat arbete på Gävle Bruks anläggning säkerställa att personalen innehar giltigt SSG-Accesskort. Kortet används även för in- och utpassering vid portvakt. Giltig ID-handling ska kunna uppvisas.

Entreprenören ska i god tid skicka in en avisering över den personal som skall aviseras till kontaktperson Gävle Bruk, använd en digital blankett som ni kan få från er kontaktperson. Avisering görs månadsvis.


Aviseringslistan skall innehålla namn, personnummer och om möjligt certifikatnummer för SSG-Entré. Gäller aviseringen ett helt nytt företag skall även uppgifter om adress, telefonnummer samt platsansvarig för företaget anges. I de fall en huvudentreprenör anlitar personal från en underentreprenör skall även detta anges.



Oönskade händelser

Larmnummer

Ambulans och brandkår tillkallas genom att ringa portvaktens larmtelefon:



Tala lugnt och tydligt om vad som hänt, om det brinner eller hur många som är skadade och eventuellt fastklämda samt var det inträffat.

Personlig skyddsutrustning

Varselkläder/väst, minst klass 2 och skyddsglasögon, är obligatorisk på Industriområdet. Generellt krav finns att bära skyddshjälm, skyddsskor, skyddsglasögon och hörselskydd samt heltäckande klädsel i våra processlokaler. Vissa lokala avvikelser kan förekomma. Kontrollera ev. avvikelser med din kontaktperson.

Andningsskydd ska medföras för skydd mot Klordioxidgas på Klordioxiden samt Fiberlinje 3/Blekeri 5. Vid förhöjd risk skall gasmask (helmask) medföras.

Vid arbete där risk för kontakt med media föreligger (kemikalier, het massa, hett vatten, smutsiga ytor, damm) **ska tätslutande skyddsglasögon användas för att skydda ögonen**. Exempelvis:

- Vid arbete med utrustning som innehåller eller har innehållit farliga kemiska Produkter
- Vid arbete med kemiska produkter i öppna kärl eller system
- Vid provtagning av kemiska produkter
- När arbete orsakar sprut av partiklar tex högtryckstvätt, slipning och rengöring med tryckluft

Entreprenören håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning som verksamheten kräver.

Riskobservationer, tillbud och olycksfall

- Personskador, riskobservationer och tillbud anmäls till egen arbetsledning och till kontaktperson Gävle Bruk som registrerar händelsen i brukets interna skade-rapporteringsystem.

Arbetsmiljöingenjör kontaktas vid allvarliga tillbud och olycksfall.



Alkohol – och drogtester

Arbete under påverkan av alkohol eller droger är förbjudet, liksom att medföra alkohol eller droger till arbetsstället. Slumpmässiga alkohol- och drogtester förekommer. Såväl anställda vid Gävle Bruk som entreprenörer är skyldiga att medverka vid test när behov är påkallat av alkohol eller drogtest.

- Slumpvisa alkoholtester av fordonsförare förekommer på denna arbetsplats, innan inpassage till Industriområdet tillåts.

Utsläpp

I händelse av större utsläpp/spill av kemikalier eller annan miljöpåverkan larmas Portvakt 026-15 15 19.

Stöld

Misstanke om stöld skall omedelbart rapporteras till Portvakten för vidare hantering såsom polisanmälan.

Larm

Utrymningslarm

Rött blinkande ljus kombinerat med ljudsignal. Larmet ges i samband med brand, gasläcka eller annan fara. Du ska bege dig till respektive avdelnings återsamlingsplats.

Test av Utrymningslarm

Test av Utrymningslarm sker kl 15:00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.



Larm för utrymning och återsamlingsplats



Exempel bild på återsamlingsplats

Gaslarm

Rött/Vitt blinkande ljus kombinerat med ljudsignal. Larmet är sensorstyrt och aktiveras då halt av luftförorening, ex svavelväte / klordioxid, överstiger en viss nivå. Du skall avlägsna dig från området.



VMA larm

Akustisk signal som ljuder utomhus. Bege dig **inomhus**.

Test av VMA larm

Test av VMA larm sker kl 15:00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Ordning på arbetsplatsen

Ordning på arbetsplatsen skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor.

Städning

Arbetsplatsen ska fortlöpande städas under pågående arbete. Med städning avses att överskottsmaterial, skräp, damm, vätskespill etc, avlägsnas. I detta ingår att tillämpa Gävle Bruks rutiner för sortering av avfall i olika fraktioner.



Behållare för sortering av avfall

Förteckning över placering av behållare finns hos transportavdelningen. Tillhandahålls via kontaktpersonen.

Ej utförd städning debiteras entreprenör i efterhand.

Materialupplag

Material ska läggas på anvisade lagringsytor. Kontrollera att transportvägar och passager ej blir blockerade. Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Arbete i Hygienzon

Vid arbeten i hygienzon är det viktigt att känna till att särskilda hygienkrav krävs. Efterfråga information från din kontaktperson. Hygienzonen är blåmarkerad med vit text och får ej beträdas om den inte är avaktiverad.

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska information om nöddusch samt utrymningsväg påvisas.

Kontroll att skydds-anordningar är korrekta och säkert utförda skall alltid utföras innan arbetet påbörjas.

Ev brister rapporteras till Gävle Bruks arbetsledning och kontaktperson för vidare hantering.



Tillfällig avspärning vid högtrycksspölning





Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.


Om en skyddsanordning som tex ett skyddsräcke eller en gallerdurk tillfälligt behöver tas bort för att ett arbete ska kunna utföras ska detta godkännas av arbetsledningen. Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas. Den som tagit bort anordningen är skyldig att se till att återställning sker snarast efter avslutat arbete.

Om omedelbar återställning ej är möjlig skall detta rapporteras till Gävle Bruks arbetsledning och kontaktperson.

Bryt & Lås – Arbetstillstånd

Entreprenörer ska följa den Bryt & Lås rutin som finns inom Gävle Bruk. Vilket innebär följande:

Innan arbete påbörjas ska det finnas ett skriftligt Arbetstillstånd för det arbete som ska utföras. Arbetstillståndet ska vara undertecknat av driftansvarig med namn, datum och tid då det är klart för ingrepp. Entreprenören måste vidare förvissa sig om att han/hon tagit del av information angående risker som kan förekomma i arbetet. Detta görs genom samtal med personal som är ansvarig för avställningen samt kontroll av noterade risker och skyddsåtgärder på Arbetstillståndet. Entreprenören ska låsa och skylta upp, av driften anvisade, positioner med eget hänglås märkt med firmanamn och telefonnummer samt skriva in sig på Arbetstillståndet då arbetet påbörjas.



Entreprenörshänglås märkt med firmanamn och telefonnummer

Ställningar

Byggnads- och andra ställningar ska uppföras på ett hållbart och betryggande sätt enligt gällande föreskrift och får endast ändras eller byggas om av behörig ställningsbyggare.

En ställning ska vara märkt med ett godkännandebevis enligt nedan:

GRÖNT kort. Ställning klar. FÅR BETRÄDAS.

Ev brister rapporteras till Gävle Bruks arbetsledning och kontaktperson för vidare hantering.



Ställning märkt med Grönt kort



Brandfara och brandredskap

Rökförbud

Det råder generellt rökförbud inom Gävle Bruks fabriksområde såväl inomhus som utomhus med undantag för särskilt upplåttna och markerade rökrutor. Fråga din kontaktperson om anvisad plats.

Gasflaskor och gasdrivna truckar

Gasflaskor ska, då de ej används, förvaras utomhus eller i plåtcontainer vilken ska vara försedd med varningsskyltar.

Gasdrivna truckar ska vara försedda med minst en handbrandsläckare med minst 6 kg pulver. Parkering av fordon får inte ske i produktions- eller lagerlokaler.

EX- klassat område

För heta arbeten inom område som är klassat på grund av förekomst av brandfarliga vätskor eller gaser krävs gasprov samt särskilt Arbetstillstånd.

Brandfarlig vara

Gävle Bruks räddningstjänst, Insatsledare, ska meddelas om man har för avsikt att använda brandfarlig vara.

Brandredskap

Se till att utrymningsvägar hålls fria och kontrollera före arbetets början var närmaste utrymningsväg och brandsläckare finns.

Heta arbeten

Med Heta arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining. Brandvakt ska närvara under arbetet.

Certifikat

Före utförande av heta arbeten ska godkänt certifikat kunna uppvisas. Stickprovskontroller för kontroll av erforderligt certifikat genomförs.

Vid Gävle Bruk gäller att skriftligt tillstånd för att utföra "Heta arbeten" skall ha erhållits innan arbetet får påbörjas. Tillståndet utfärdas av särskilt utbildad person. Kontakta din kontaktperson för detta.

Vid egen medförd släckutrustning skall den vara godkänd, fungerande och tillräcklig. Här avses minst två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).



Myndighetskrav

Utrustning som används ska uppfylla gällande regelverk.

Arbetskadeförsäkringar

Leverantören och dess underentreprenör ska säkerställa att deras personal på Gävle Bruks anläggning omfattas av arbetskadeförsäkring enligt gällande lagar eller branschpraxis.

Besiktningsskyldig utrustning och körtillstånd

Entreprenör som medför och avser att använda mobilkran, tryckkärl eller annan besiktningsskyldig utrustning ansvarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls och ska på anmodan kunna uppvisa godkänt besiktningsskyldigt intyg. Där förarbete krävs ska även detta kunna uppvisas. För framförande av Gävle Bruks truckar eller lyftanordningar krävs Körtillstånd utfärdat av Gävle Bruks arbetsledning.

Före påbörjat kranlyft ska riskbedömning genomföras tillsammans med avdelnings kontaktperson. Körtillstånd från kranförarens arbetsgivare ska kunna uppvisas på anmodan.



Mobilkran

Tillfälliga el-anläggningar

Var generös med el-centraler och sparsam med gummikabel. Max 25 m längd på skarvkabel ska eftersträvas. Skydda kablar mot mekanisk åverkan och se till att dörrar och lock på centralerna hålls stängda. Rapportera upptäckta skador omgående till arbetsledningen.

Entreprenör får ej göra anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra arbeten utan tillstånd från EI- ansvarig inom Gävle Bruk, se Elstandard för tillfälliga anläggningar, 2005-01-31. SEK handbok 415, tillfälliga el-anläggningar, ska följas i tillämpliga delar.

Kemikalier

Kemiska produkter som entreprenör avser att använda på Gävle Bruk ska föransöka till kontaktperson med hjälp av kemikalielista som kan fås av kontaktpersonen innan arbetet påbörjas. Den egna personalen samt ev underentreprenörer ska vara utbildade i de risker som finns med kemikalierna samt att rätt skyddsutrustning används. Säkerhetsdatablad ska finnas lättillgängliga där produkterna används och kemikalierna ska ha vederbörlig riskmärkning.

Rester av kemikalier får inte släppas ut i avloppssystemet. Processkemikalier, t.ex. produkter som är planerade att släppas ut i processavlopp ska i förväg ska vara riskbedömda och godkända av Gävle Bruks kemikaliekommitté.



Kanaler för utsug av styrenångor vid arbete med hårdplaster



Trafik

På Industriområdet gäller trafikförordningens bestämmelser.

Hela industriområdet är att betrakta som hanteringsområde där arbetsfordon har företräde. Det finns även hanteringsområden med särskilda risker, som markeras med linjer och/eller skyltar.

Hastighet

Inom industriområdet gäller max hastighet 30 km/h.

Bilparkering och bilpass

Entreprenörsfordon eller privata bilar som entreprenörens personal kommer hit i och som inte beviljats bilpass skall parkeras på entreprenörsparkeringen.

De entreprenörsfordon som, direkt behövs för arbetets utförande, kan beviljas bilpass för inpassering på industriområdet. Bilpass utfärdas av Portvakten efter avisering av Gävle Bruks kontaktperson samt godkännande av sektionschef. Bedömningen är restriktiv.

De fordon som beviljats tillstånd att passera in på industriområdet ska parkeras på uppmärkta parkeringsplatser. All annan parkering är förbjuden och kan medföra indragning av bilpasset. Det är även viktigt att bilpasset ligger synligt i framrutan.

Under-/sidoentreprenör

Om underentreprenörer anlitas av entreprenören ska detta meddelas till Gävle Bruks kontaktperson. Underentreprenörers kontaktpersoner ska se till att den egna personalen tillämpar vad som anges i denna säkerhetsföreskrift. Förskjutning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med Gävle Bruks kontaktperson.


Hamnskyddsområde

Hamnen utgör ISPS – klassat skyddsområde. Föranmälan och avisering från ansvarig kontaktperson vid Gävle Bruk erfordras för alla arbeten inom skyddsområdet. Varselkläder ska bäras inom hamnområdet.

Riskbedömning

För att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet arbetar Gävle Bruk systematiskt med riskbedömning av arbeten. Innan påbörjat arbete ska en riskbedömning av arbetet genomföras. Entreprenörens riskbedömning skall delges kontaktperson innan utförande av arbete.

Riskinventering



Riskinventering av eget arbete görs skriftligt utifrån en checklista och syftar till att varje person innan arbetet påbörjas stannar upp och tänker till en extra gång kring risker och säkerhet inför det aktuella jobbet, om kvarstående risk föreligger efter riskinventering och egna åtgärder skall kontaktperson kontaktas för ytterligare åtgärder. Efter avslutat arbete lämnas riskinventeringen till kontaktperson för arkivering.

